



TLASOCIAL
MÁS INFORMACIÓN MÁS INCLUSIÓN

Dirección de
Sistemas, Información,
Monitoreo y Evaluación
DISIME




Mendoza
espíritu grande
Ministerio de
**DESARROLLO SOCIAL
Y DERECHOS HUMANOS**

Hogares por tipo de desagüe del inodoro, según provisión y procedencia del agua. Mendoza. Año 2010

Provisión y procedencia del agua	Total de hogares	Tipo de desagüe del inodoro				Hogares sin baño/letrina
		A red pública (cloaca)	A cámara séptica y pozo ciego	A pozo ciego	A hoyo, excavación en la tierra	
Total	494.841	312.446	93.442	70.495	4.689	13.769
Por cañería dentro de la vivienda	452.126	307.478	85.659	53.641	1.184	4.164
Red pública	421.844	299.346	73.700	44.304	853	3.641
Perforación con bomba de motor	17.071	5.576	7.130	3.968	123	274
Perforación con bomba manual	357	71	143	129	6	8
Pozo	8.907	1.688	3.378	3.577	118	146
Transporte por cisterna	2.801	787	939	979	46	50
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia	1.146	10	369	684	38	45
Fuera de la vivienda pero dentro del terreno	34.021	4.968	6.469	13.216	2.478	6.890
Red pública	22.807	4.554	4.368	8.184	1.349	4.352
Perforación con bomba a motor	3.828	276	929	1.508	332	783
Perforación con bomba manual	292	6	47	125	34	80
Pozo	3.696	100	616	1.816	332	832
Transporte por cisterna	2.198	29	399	1.011	239	520
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia	1.200	3	110	572	192	323
Fuera del terreno	8.694	0	1.314	3.638	1.027	2.715
Red pública	3.101	0	586	1.263	300	952
Perforación con bomba a motor	672	0	123	267	89	193
Perforación con bomba manual	110	0	18	51	11	30
Pozo	1.237	0	159	543	133	402
Transporte por cisterna	2.212	0	319	959	288	646
Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia	1.362	0	109	555	206	492

Fuente: Elaborado por Dirección de Sistemas, Información, Monitoreo y Evaluación, MDS y DH sobre la base de datos del CNPy V 2010. Mendoza, Mayo 2013.

Hogares por tipo de desagüe del inodoro. Mendoza. Año 2010



Fuente: Elaborado por Dirección de Sistemas, Información, Monitoreo y Evaluación, MDS y DH sobre la base de datos del CNPy V 2010. Mendoza, Mayo 2013.

Hogares por tipo de desagüe del inodoro, según Departamento. Mendoza. Año 2010

Departamento	Total de hogares	Tipo de desagüe del inodoro				Hogares sin baño/letrina %
		A red pública (cloaca) %	A cámara séptica y pozo ciego %	A pozo ciego %	A hoyo, excavación en la tierra %	
Total	494.841	312.446	93.442	70.495	4.689	13.769
Capital	39.136	95,2	1,2	2,5	0,2	0,9
General Alvear	14.748	39,8	32,2	21,5	2,2	4,3
Godoy Cruz	57.375	95,0	1,9	2,2	0,1	0,8
Guaymallén	79.770	79,7	10,3	8,1	0,4	1,6
Junín	10.578	43,3	38,3	14,6	0,9	2,9
La Paz	2.869	16,9	56,5	22,2	0,7	3,7
Las Heras	53.978	87,2	4,1	6,1	0,5	2,2
Lavalle	9.269	22,0	40,6	21,1	5,2	11,1
Luján de Cuyo	32.233	55,8	21,8	19,7	0,6	2,1
Maipú	46.569	48,0	28,0	19,7	1,3	3,1
Malargüe	7.820	1,8	43,8	45,6	1,7	7,1
Rivadavia	15.884	39,4	40,4	15,9	1,2	3,1
San Carlos	8.985	27,4	39,8	26,6	1,6	4,6
San Martín	32.730	53,2	29,5	11,9	1,5	4,0
San Rafael	56.391	35,5	28,0	30,8	1,8	4,0
Santa Rosa	4.438	-	68,2	25,3	1,5	4,9
Tunuyán	13.538	52,4	25,1	16,6	1,1	4,8
Tupungato	8.530	39,7	23,1	30,3	1,6	5,3

Fuente: Elaborado por Dirección de Sistemas, Información, Monitoreo y Evaluación, MDS y DH sobre la base de datos del CNP y V 2010. Mendoza. Mayo 2013.

Solo 4 Departamentos (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y LasHeras) tienen más del 75% de los hogares con desagüe a red pública (cloacas) seguidos por Luján, San Martín y Tunuyán cuyos valores oscilan entre el 50 y el 55%. El resto de los departamentos no supera la mitad de los hogares con desagüe a red pública existiendo los casos extremos de Santa Rosa en donde ningún hogar cuenta con cloaca y Malargüe con sólo el 1,8 %.

A su vez, y respecto a los Departamentos cuyos hogares no cuentan con desagüe a red pública la mayoría de ellos utilizan cámara séptica y pozo ciego.

